


ELITE ROBOTS EC系列

编程手册



JBI 脚本手册

艾利特智能机器人股份有限公司

2025-12-31

版本: Ver3.22.2

目录

1 示教器交互式编程	2
2 JBI 脚本编程	5
2.1 JBI 脚本关键字	5
2.2 JBI 脚本格式	7
2.3 JBI 逻辑控制语句	7
2.3.1 IF 指令	7
2.3.2 WHILE 指令	7
2.3.3 CALL 和 JUMP 指令	8
2.3.4 暂停指令	9
2.3.5 等待指令	9
2.3.6 延时指令	10
2.3.7 临时取消碰撞	11
2.4 移动指令	11
2.4.1 关节运动指令 (MOVJ)	11
2.4.2 直线运动指令 (MOVL)	12
2.4.3 圆弧运动指令 (MOVC)	14
2.4.4 拖动复现运动指令 (MOVDRAG)	15
2.4.5 微段插补指令 (MOVML)	15
2.4.6 关节运动指令 (MOVEJ)	16
2.4.7 直线运动指令 (MOVEL)	17
2.4.8 圆弧运动指令 (MOVEC)	19
2.4.9 拖动复现运动指令 (MOVEDRAG)	23
2.4.10 微段插补指令 (MOVEML)	23

2.4.11	透传初始化	24
2.4.12	透传记录当前位置	25
2.4.13	透传结束	25
2.4.14	加载作业文件	25
2.4.15	卸载作业文件	26
2.4.16	透传增加目标位置	26
2.4.17	运行I/O检测 (RUNIOCUTIN)	27
2.4.16	实际跟踪窗口 (TRACK)	27
2.5	运算指令	29
2.5.1	递增指令	29
2.5.2	递减指令	29
2.5.3	加运算指令	29
2.5.4	减运算指令	30
2.5.5	乘运算指令	30
2.5.6	除运算指令	31
2.5.7	求余运算指令	31
2.5.8	位与运算指令	32
2.5.9	位或运算指令	32
2.5.10	取反运算指令	33
2.5.11	异或运算指令	33
2.5.12	计算两点距离	34
2.5.13	指定坐标系指令	34
2.5.14	位姿相乘指令	35
2.5.15	逆解指令	35
2.5.16	正解指令	36
2.5.17	位姿求逆	36
2.5.18	计算位姿变化量	37
2.5.19	基座坐标转化为用户坐标指令	37

2.5.20	用户坐标转化为基座坐标指令	37
2.6	赋值取值指令	38
2.6.1	变量赋值指令	38
2.6.2	关节位置赋值指令	39
2.6.3	空间位置赋值指令	40
2.6.4	获取当前关节坐标位置	40
2.6.5	获取工具坐标数据	41
2.6.6	设置用户坐标	41
2.6.7	获取用户坐标数据	41
2.6.8	设置 V 变量到工具	41
2.6.9	设置当前运行工具号	42
2.6.10	获取当前运行工具号到 B 变量	42
2.6.11	获取末端力	42
2.6.12	获取关节扭矩	43
2.6.13	设置负载	43
2.6.14	建立用户坐标系	43
2.6.15	获取真实末端位姿数据	44
2.6.16	获取目标插补末端位姿数据	45
2.6.17	获取当前真实关节数据	45
2.6.18	获取当前目标插补关节数据	46
2.6.19	获取线性插补位姿数据	47
2.6.20	获取基于外部力传感器的TCP力及力矩信息	47
2.6.21	设置当前用户号	48
2.6.22	获取当前用户号并储存到B变量	48
2.7	输入输出指令	49
2.7.1	数字信号输出指令	49
2.7.2	读取输入信号	50
2.7.3	模拟量信号输出指令	50

2.7.4	获取模拟量输入口电压	50
2.7.5	虚拟信号输出指令	51
2.7.6	读取指定的 M 信号	51
2.7.7	脉冲操作	52
2.8	其它指令	53
2.8.1	保存 P 变量指令	53
2.8.2	保存 BID 变量指令	53
2.8.3	打印指令	54
2.8.4	清除指令	54
2.8.5	力控功能	55
2.8.5.1	开启力控模式	55
2.8.5.2	关闭力控模式	55
2.8.5.3	力传感器数据清零	56
2.8.6	触发条件判断指令	57
2.8.6.1	直线运动触发条件判断指令	57
2.8.6.2	关节运动触发条件判断指令	57
2.8.6.3	圆弧运动触发条件判断指令	58
2.9	脚本操作指令	58
2.9.1	运行指定脚本文件	58
2.9.2	停止脚本文件	59
2.9.3	重新加载脚本	59
2.9.4	获取脚本状态	59
3	JBI 脚本示例	60
3.1	子程序调用	60
3.2	逻辑门运算	60
3.3	逻辑运算优先级	62
3.4	正逆解计算	62
3.5	坐标系变换计算	63

艾利特协作机器人的 **JBI** 脚本编辑可以采用示教器交互编程方式，也可以采用基于文本的编辑方式。

示教器交互编程方式实质是生成一定格式的脚本程序、无需编程人员记住指令以及参数的类型；基于文本的编辑方式则可以提高编程的效率，比较适合对于 **JBI** 指令比较熟悉的编程人员。

艾利特机器人控制器采用 **Linux** 操作系统，并且自带 **sFTP** 服务端功能，通过 **FTP** 软件（例如 **FileZilla**），用户名:**root**，密码:**elite2014**，端口号 **22**，登录到 **/rbctrl** 文件夹即可查看后缀名为 **.jbi** 的文本格式文件。一些免费的文本编辑器，例如 **notepad++**，自带 **sFTP** 插件，可以实现远程在线编辑。

第 1 章 示教器交互式编程

1. 将模式开关切换到示教（TEACH）模式，切换到程序列表界面，如图 1-1 所示，新建或打开已有程序。



图 1-1：程序列表界面

2. 点击主菜单中的编辑指令或者子菜单栏的快捷按钮，选用相应的指令，如图所示。



图 1-2：编辑指令



图 1-3：运动/逻辑指令

3. 输入正确的指令参数后，点击“确定”键；点击“取消”键取消指令的输入；对于运动指令的选择和输入，都必须保证伺服处于励磁状态（伺服开关为三档开关，完全松开为

一档，中间为一档，完全按下为一档，其中开关处于中间档代表伺服处于励磁状态)。参数的设置如图 1-4 所示，灰色为可选项，向下的三角符号则表示存在下拉选择。



图 1-4：指令参数设置

第 2 章 JBI 脚本编程

艾利特协作机器人使用的脚本语言叫 JBI，由艾利特独立开发。区别于 Lua 语言，JBI 脚本是唯一拥有机器人运动控制指令的语言，也包括变量、逻辑、循环、运算、I/O 监控等指令；JBI 脚本能够与软 PLC 以及 Lua 脚本通过 M 寄存器、全局变量等实现快速的数据共享。JBI 脚本存储在一个后缀名为“.jbi”的文本文件中，称之为一个 JOB。

本文约定：

1. 脚本指令包含：脚本和参数，而参数则包含参数名和参数的值，例如：CALL JOB:1 [IF B001=2]，其中“[]”表示这个是可选参数，斜体字为指令程序；
2. 指令说明中的小写字母表示对应类型的名称，例如 job 代表这个参数是一个 JOB，例如名为 1.jbi 的 JOB 为 JOB:1，joint#3 代表第 3 个 joint 类型变量，详见第 2.1 节；
3. {一级菜单}->{二级菜单} 表示示教器上的选项，{} 则表示说明，例如={等于} 表示“=”作用是等于。

2.1 JBI 脚本关键字

JBI 脚本的数据类型有 int{整型}，uint{正整数型}，double{浮点型}，joint{关节位置}，pose{位姿}，bool{布尔型}，string{字符串}，bit{位}。

内置全局变量 (variable) 包括：

B{uint}，正整数型变量，范围 0~2147483647，数量 0~255，例如 B001；

I{int}，整数型变量，范围-32768~32767，数量 0~255，例如 I001；

D{double}，浮点数变量，范围-1e+09~1e+09，数量 0~255，例如 D001；

P{joint}，关节位置变量，J1,J2,J3,J4,J5,J6,0,0，Jx 对应每一个关节的角度值，单位°，数量 0-255，例如 P001；

V{pose}，位姿变量,x,y,z,Rx,Ry,Rz，x,y,z 为 tcp 的位置、单位 mm，Rx,Ry,Rz 为旋转矢量、单位 rad，例如 V001，旋转矢量的单位矢量为旋转轴，模为旋转角度。

其中 B,I,D,P,V 变量均可以通过示教器 {监视}->{全局变量} 进行查看和设置。B,I,D,P,V 变量为全局变量，采用变量类型 + 序号的方式 (例如 B001) 的方式进行访问，在 Lua 脚本中也可以进行访问；在各自前面加入 L(local)，则表示局部变量，如图 2-1 所示。例如 LB001，Lua 脚本不能进行访问。所有全局变量均支持掉电保持。




图 2-1：局部变量

M{bit} 虚拟线圈，范围 M000~M1535。单个 M 变量为线圈，多个连续的 M 虚拟线圈则组成寄存器：M#(uint){1 位寄存器}，MGH#(uint){4 位寄存器}，MG#(uint){8 位寄存器}，MGD#(uint){16 位寄存器}。MGD#()用于保存寄存器地址。虚拟输入，范围：M000~M399，M912~M1423；虚拟输出，范围：M400~M911，M1424~M1535；其中M400~M527、M1472~M1535 为系统占用，M528~M911，M1424~M1471 可由用户改变状态值；

- 4 位寄存器，最多有 $1536/4=384$ 个，寄存器地址为每连续 4 位线圈的首个线圈地址；
- 8 位寄存器，最多有 $1536/8=192$ 个，寄存器地址为每连续 8 位线圈的首个线圈地址；
- Modbus 是 16 位寄存器，最多有 $1536/16=96$ 个，寄存器地址为连续 16 位线圈的首个线圈地址；

注：用户可以改变状态的只有线圈 M528~M1471 任意连续 16 个一组的M对应的寄存器， $(1471-527)/16=59$ ，共 59 个 16 位寄存器。

逻辑运算符：|{or},&{and}, 1=1{true}, 1=0{false}；

比较符：={等于}, <>{不等于}, >{大于}, <{小于}, >={大于等于}, <={小于等于}；

数字量 {switch}:ON{开}, OFF{关}；

程序结构：NOP{程序开始}, END{程序结束}；

坐标系 {frame}：CART{笛卡尔坐标}, JOINT{关节坐标}, USER#(数字){用户坐标系数字：0-7,}；TOOL#(数字){工具坐标系数字：0-7,}

输入输出 {io}：OT#(uint){1 位数字输出口}, OGH#(uint){4 位数字输出口}, OG#(uint){8 位数字输出}；IN#(uint){1 位数字输入}, IGH#(uint){4 位数字输入}, IG#(uint){8 位数字输入}；AO#(uint){模拟输出}, AI#(uint){模拟输入}；

2.2 JBI 脚本格式

JBI 脚本是大小写敏感型，所有的指令及参数均是大写；对缩进没有要求，不同指令需处于不同行。JBI 脚本的常用格式如下，指令均需包围在关键字 **NOP** 和 **END** 之间，**NOP** 之前的数据是软件自动生成的关节位置数据，对应于使用非变量类型的 **MOV** 指令，例如下面代码的第5、6行。

```

1 //固定点位的存储（//是注释）
2 C00000=0.0000,-90.0000,0.0000,0.0000,90.0000,0.0000,0.0000,0.0000
3 C00001=0.0000,-90.0000,0.0000,0.0000,90.0000,0.0000,0.0000,0.0000
4 NOP
5 MOVJ VJ=100% PL=0
6 MOVL AV=10.0 MM/S PL=0
7 END
    
```

2.3 JBI 逻辑控制语句

2.3.1 IF 指令

IF-ELSEIF-ELSE 语句：

一个 IF 必须对应一个 ENDIF，ELSEIF 不需要对应 ENDIF；IF 嵌套 IF，其中的判断语句相同时不会报错。

```

1 IF D000=0&1=1 THEN
2 //添加代码
3 ELSEIF D000=1 | 1=0 THEN
4 //添加代码
5 ELSE
6 //添加代码
7 ENDIF
    
```

2.3.2 WHILE 指令

WHILE-CONTINUE-BREAK 语句：

一个 WHILE 对应一个 ENDWHILE；单循环模式下程序中只有一组 WHILE 判断语句，不包含 BREAK 且判断条件成立，则程序一直循环。

```
1 WHILE LB000=0 DO
2 //添加代码
3 IF D000=0 THEN
4 BREAK
5 ELSE
6 CONTINUE
7 ENDIF
8 ENDWHILE
9 //循环模式为单循环时，当LB000=0时开始循环，当D000=0时，while...DO指令后
  至IF...THEN指令前的代码执行一次；
10 //当LB000=0时开始循环，当D000不等于0时，while...DO指令后至IF...THEN指令
  前的代码执行多次
```

2.3.3 CALL 和 JUMP 指令

JUMP-LABEL 跳转语句，JUMP label [IF true]:

```
1 //LABEL后面标签名最多输入31个字符
2 LABEL *p1
3 //添加代码
4 //JUMP后面添加标签名
5 JUMP *p1 IF B000=1
```

CALL-RET 语句，CALL job [IF true], RET[IF true]:

```
1 //CALL后面为需要跳转的程序名
2 CALL JOB:1 IF B000=0|B002=1
```

JUMP 和 CALL 均支持程序间的循环嵌套。

JUMP 可以跳转标签，CALL 可以调用 JOB，CALL 调用的 JOB 带有 RET 语句，返回后继续运行，CALL 最多调用 10 层，所有程序的 CALL 不能超过 126 个（同一名称的算一个）。RET 只能与 CALL 配合使用，JUMP 不能与 RET 配合使用。

CALL 指令调用文件，运行结束后停止，界面显示 CALL 指令所在的程序界面。

提醒



1. 程序 A 中有 CALL 指令和局部变量，被 CALL 的程序 B 中含有同名的局部变量，程序 B 中的同名的局部变量计算结果不会影响程序 A 中同名的局部变量的值。
2. 程序 C 和程序 D 中没有 CALL 指令，含有同名的局部变量，运行 C 程序后，再运行 D 程序，程序 C 中同名的局部变量计算结果会影响程序 D 中同名的局部变量的值。

2.3.4 暂停指令

```
PAUSE [IF true]
```

功能：暂停指令。机器人执行此指令时程序将立刻暂停

参数：[IF true]：可选的判断条件。

通过逻辑运算符对任意变量或常量进行状态判断，若条件成立 (true) 则程序暂停。多项条件可通过逻辑运算符 `{or}` 和 `&{and}` 进行串联叠加。

示例：

```
PAUSE IF B001=2
//如果全局变量B001的值为2，则程序暂停。
PAUSE IF OT# (003) =0 | D002>5
//如果数字量输出Y003为0或全局变量D002的值大于5，则程序暂停
```

2.3.5 等待指令

```
WAIT bool [T=∞]
```

功能：等待指令，在条件不成立时，机器人执行此指令在此处等待时间 T

参数：bool：可选的等待条件。

条件是任意变量或常量的状态判断，当条件成立时继续运行，机器人状态为运行中，当不满足条件时，则程序等待时间 T。

[T=∞.]: 可选的最长等待时间（单位：秒）。不满足条件程序时候等待的时间，若条件满足，则不等待。若不赋值则默认为一直等待。

示例：

```
WAIT M# (600) =1
//
WAIT D001>0.3 T=3
//等待D001大于0.3，条件成立或超时3秒后，继续执行后续指令。
WAIT LI>8 & OGH# (14)T=1.2
//
```

2.3.6 延时指令

```
TIMER T=double
```

功能：延时指令。机器人执行此指令时程序在此处停留指定的时间，随后继续运行。

参数：T=double：延时时间，范围在 0~10000，接受整数或小数赋值，单位为秒 (s)；

示例：

```
TIMER T=3
// 延时3秒钟
```

2.3.7 临时取消碰撞

```
MCWAIT bool T=double S=int
```

功能：暂时关闭碰撞报警并等待，直到退出条件满足或到达超时时间

参数：bool: 判断条件

当条件满足时，退出等待状态，执行下一条指令，开启碰撞检测，当条件不满足时，机器人处于等待状态并临时取消碰撞检测，状态为运行中

T: 超时时间

S: 灵敏度

示例：

```
MCWAIT IN#(1)=ON
```

注意：本命令适用于 2.15.0 及以上版本。

2.4 移动指令

关于艾利特系统移动指令以及移动指令速度特别说明：

1. 手动模式下移动示教的点位，艾利特系统对移动指令的处理都是按 MOVJ 插补来处理的；
2. 手动模式下移动示教的点位，机器人移动的速度只跟手动模式下整体速度有关；
3. 自动模式下，当速度类型是 VJ、V、VR 时，机器人自动运行速度 = (速度类型的数据值) * (自动模式整体速度百分比)；
4. 自动模式下，当速度类型是 AV、AVR 时，机器人自动运行速度 = 速度类型的数据值

针对 Tool, User 和 UNTIL 参数，其下标值要求为 int 类型，有一定的范围要求，系统内部在译码阶段都会做内部优化，即将小数或浮点数类型变量赋值给整数类型变量时，则只取整数部分，不进行四舍五入，而是将小数部分完全舍弃再进行赋值。

2.4.1 关节运动指令 (MOVJ)

```
MOVJ [joint] VJ=int PL/CR=int [ACC=int] [DEC=int] [UNTIL bool]
```

功能：关节运动指令，机器人执行该指令时将以关节插补方式移动

普通模式
参数: int./B: 速度参数, 范围是 1%~100%, 速度的值可以直接输入数值 (百分比) 或者使用 B 变量设置

PL/CR=int.: PL, 轨迹交融等级, 数值范围 0~7。数值越大, 轨迹融合程度越高。未选时默认为 PL=0。

CR, 交融半径, 单位: mm。不推荐使用参数 PL。

高级模式
参数: [joint]: 关节角度变量。当有该可选参数时表示使用指定的 P 变量, 没有时表示使用示教的固定点位, P变量支持手动编辑;

[ACC=int]: 加速度百分比, 范围为 0~100;

[DEC=int]: 减速度百分比, 范围为 0~100;

[UNTIL bool]: 该条运动指令执行的条件, 对某个变量或常量进行判断。

条件成立时, 此点位不运行, 不成立则运行此点位。多项条件可通过逻辑运算符 {or} 和 {and} 进行串联叠加

示例:

```
MOVJ VJ=100% CR=50.0MM
//以关节插补、100%的速度、交融半径为50mm运动到示教的固定点位
MOVJ P000 VJ=100% CR=50.0MM
//以关节插补、100%的速度、交融半径为50mm运动到P000点位
SET B000 30
MOVJ VJ=B000 CR=50.0MM
//以关节插补、B000的速度、交融半径为50mm运动到示教的固定点位
MOVJ P001 VJ=60% CR=0.0MM ACC=75% DEC=40% UNTIL M#(442)=ON
//以60%的速度, 75%的加速度, 40%的减速度运动到P001点直到M#(442)
//干涉区信号被触发, 则运动停止
MOVJ P002 VJ=100% CR=50.0MM
//当M#(442)=ON满足时结束P001点的移动, 以100%的速度运动到P002
//点
```

2.4.2 直线运动指令 (MOVL)

```
MOVL [joint/pose] V=int PL/CR=int [ACC=int] [DEC=int] TOOL#(int) [
    UNTIL bool]
```

功能: 直线运动指令, 机器人执行该指令时将以直线插补方式移动

- 普通模式 V=int: 速度参数, 可设置为 V, VR, AV, AVR 其中一种。
 参数: V= 直线速度, 范围 1~3000MM/S;
 VR= 旋转角速度: 1~300°/S;
 AV= 为绝对直线速度: 1~3000MM/S;
 AVR= 为绝对旋转角速度: 1~300°/S;
 PL/CR=int.: PL, 轨迹交融等级, 数值范围 0~7。数值越大, 轨迹融合程度越高。未选时默认为 PL=0。
 CR, 交融半径, 单位: mm。不推荐使用参数 PL。
- 高级模式 [joint/pose]: 关节角度或位姿变量。当有该可选参数时表示使用指定的 P 或 V 变量, 没有时表示使用示教的固定点位, P或V变量支持手动编辑;
 参数: [ACC=int]: 加速度百分比, 范围为 0~100;
 [DEC=int]: 减速度百分比, 范围为 0~100;
 [TOOL#(int)]: 可选参数, 工具坐标系数字, 范围: 0~7;
 [UNTIL bool]: 该条运动指令执行的条件, 对某个变量或常量进行判断。
 条件成立则运动立刻暂停, 不成立则继续运动。多项条件可通过逻辑运算符 `{or}` 和 `&{and}` 进行串联叠加

示例:

```

MOVL AV=400 MM/S CR=100.0MM
//以直线轨迹插补方式、400.0MM/S的速度, 交融半径为100mm运动到固定示教点位置
MOVL P001 AV=400.0 MM/S CR=50.0MM
//以直线轨迹插补方式、400.0MM/S的速度, 运动到P001点。
SET I000 100
MOVL AV=I000 CR=0.0MM
//以直线插补、速度I000 MM/S 运动到示教的固定点位
MOVL AV=100 MM/S CR=0.0MM UNTIL IN#(1)=1
//以直线插补、速度100MM/S运动到示教的固定点位直到外部数字量输入X1有效, 则运动停止
SET I000 100
MOVL P000 AV=I000 CR=100.0MM UNTIL IN#(1)=1|M#(528)=1&D000=10.145
//以直线插补、速度I000 MM/S、交融半径为100mm运动到P000点位直到外部数字量输入X1有效或虚拟输出M528有效并且变量D000=10.145时, 则运动停止
    
```

2.4.3 圆弧运动指令 (MOV C)

```

MOV C [joint/pose] V=int PL/CR=int FPT [ACC=int] [DEC=int] Mode=int TOOL#(int)
[UNTIL bool]
    
```

功能： 圆弧运动指令；机器人执行该指令时将通过圆弧插补示教的 3 个点完成一段圆弧轨迹移动。

注：此指令必须以 3 个为一组应用在程序中，否则圆弧轨迹无法实现，系统报错。

此外，PLAY 模式下单步运行该指令时，机器人以关节插补的方式运动。

普通模式 V=int：速度参数，可设置为 V, VR, AV, AVR 其中一种。

参数： V= 直线速度，范围 1~3000MM/S；

VR= 旋转角速度：1~300°/S；

AV= 为绝对直线速度：1~3000MM/S；

AVR= 为绝对旋转角速度：1~300°/S；

PL/CR=int.: PL, 轨迹交融等级，数值范围 0~7。数值越大，轨迹融合程度越高。未选时默认为 PL=0。

CR, 交融半径，单位：mm。不推荐使用参数 PL。

FPT: 确定一段圆弧的终点

高级模式 [joint/pose]: 关节角度或位姿变量。当有该可选参数时表示使用指定的 P 或 V 变量，没有时表示使用示教的固定点位，P或V变量支持手动编辑；

参数：

[ACC=int]: 加速度百分比，范围为 0~100；

[DEC=int]: 减速度百分比，范围为 0~100；

MODE: 模式选择，0: 无约束模式，1: 固定模式；

[TOOL#(int)]: 可选参数，工具坐标系数数字，范围：0~7；

[UNTIL bool]: 条件成立时，此点位不运行，不成立则运行此点位

示例：

```

MOV C V=500MM/S CR=50.0MM MODE=1
MOV C V=500MM/S CR=50.0MM MODE=1
MOV C V=500MM/S CR=50.0MM MODE=1

//以圆弧插补、速度V=500MM/S、交融半径为50mm、固定模式运动示教
//三点位，
MOV C P000 AV=100 MM/S CR=0.0MM
MOV C P001 AV=100 MM/S CR=0.0MM
MOV C P002 AV=100 MM/S CR=0.0MM

//以圆弧插补、速度AV=100MM/S依次运动到P000、P001、P002点位
SET I000 100

MOV C P000 AV=I000 CR=100.0MM
MOV C P001 AV=I000 CR=100.0MM
MOV C P002 AV=I000 CR=100.0MM

//以圆弧插补、速度AV=I000 MM/S、交融半径为100mm依次运动到P000
//、P001、P002点位
    
```

2.4.4 拖动复现运动指令 (MOVDRAG)

```
MOVDRAG VJ=int DRAG=int JOB: dragfile
```

功能：拖动复现运动指令，机器人执行该指令时复现指定拖拽文件中的运动轨迹。

参数：VJ=int：以关节插补的方式从当前位置运动到拖动轨迹起点的速度百分比，范围为1%~100%；

DRAGV=int：机器人运行拖动轨迹最大关节速度能力的速度百分比，范围为1%~100%（关节最大速度约束时是6个轴同时作用的）；

JOB: dragfile：拖动轨迹文件，是一个特殊的jbi文件，无法通过示教器直接打开

示例：

```
MOVDRAG VJ=60% DRAG=25% JOB: dragfile
```

```
//在当前点，以60%的速度运行到文件run.jbi中记轨迹的起始点，再以25%的速度复现该轨迹。
```

2.4.5 微段插补指令 (MOVML)

```
MOVML VJ = int type#[addr] JOB: filename
```

功能：微段插补指令，用于点位文件的复现

参数：VJ =int：关节运动速度，范围是1%~100%；

type#[addr]：关节运动到离线文件的起始点后等待该信号有效

type：可选择的信号类型，IN 数字量输入或 M 虚拟量；

addr：地址，int 型

JOB: filename：离线文件文件名，只能识别文件头为 dragfile、trajfile、pathfile 或 loadfile 的 JBI 文件。

示例：

```

NOP
LOADML JOB:dragfile1
MOVML VJ=100% IN#(4) JOB:dragfile1
UNLOADML JOB:dragfile1
END
//离线文件格式：
///pathfile //文件头，指示机器人这是个路径文件
version2.15.x //2.15.0及以上版本支持用新格式（添加IO,坐标系）
interval [2]ms //采样时间间隔，支持大于1ms的整数
//第一个点的关节角度或者第一个位姿的逆解参考值，单位：度
refJointPos [-119.95,-167.84,-55.02,-175.47,87.41,-24.31]
length [3729] //后面数据长度（数据行数）
postype [joint] //设置数据类型为关节角或位姿 joint/pose
outputNumber [23,25] #输出的IO的序号，最多支持定义6个，至少需要写
    一个IO。若不启用，则不使用output命令。
refFrame [0,0,0,0,0,0] #数据基于的坐标系，如果是用基坐标系，则必
    须全为0。
[-119.952,-167.839,-55.0197,-175.474,87.4069,-24.3066]
[-119.902,-167.789,-55.0697,-175.424,87.4569,-24.3566]
output [0,1] #对应设置outputNumber定义序号的IO状态，最多支持6
    个，若不设置状态，上述的IO不使用。
[-119.852,-167.739,-55.1197,-175.374,87.5069,-24.4066]
[-119.802,-167.689,-55.1697,-175.324,87.5569,-24.4066]
....
[-120,-170,-50.2404,-183.597,74.8063,-38.711]
[-120,-170,-50.3607,-183.597,74.8063,-38.6572]
  
```

2.4.6 关节运动指令 (MOVEJ)

```
MOVEJ V/VJ=int [CR=int] [A/ACC=int] [D/DEC=int] P/LP/ConstP [UNTIL bool]
```

功能：关节运动指令，机器人执行该指令时将以关节插补方式移动

参数：以下路点P/LP/ConstP（必选参数）仅能选其中一种：P/LP变量，范围是P000-

P255/LP000-LP255, ConstP关节角度, double pos[6], 范围是 [-360,360], 单位为角度, 其中P和ConstP变量支持手动编辑; V/VJ: 速度参数, 速度的值可以直接输入数值或者使用VJ变量设置, V代表真实数值, 默认单位为DEG/S, 范围是[1, 260], VJ代表百分比, 范围为[1, 100]; CR: 交融半径, 可选, 范围是[0, 2608], 单位: mm, 不传递, 则数值为0;

[A/ACC=int] 加速度, 可选择输入A/ACC, 或选择不输入, 若A/ACC=0或不输入, 则以默认加速度为80%运行:

A: 绝对加速度, 默认单位为MM/S², 范围是[0, 1500];

ACC: 加速度百分比, 默认单位为%, 范围是[1, 100];

[D/DEC=int] 减速度, 可选择输入D/DEC, 或选择不输入, 若D/DEC=0或不输入, 则以默认减速度的80%运行;

D: 绝对减速度, 默认单位为MM/S², 范围是[0, 1500];

DEC: 减速度百分比, 默认单位为%, 范围是[1, 100];

[UNTIL]: 可选, 该条运动指令执行的条件, 对某个变量或常量进行判断。条件成立时, 此点位不允许, 不成立则运行此点位。多项条件可通过逻辑运算符{or}和{and}进行串联叠加。在该参数下可选择OUT参数, 用于记录UNTIL条件满足时机器人当前的关节角度或位姿至P/V变量中。

示例:

```

MOVEJ  VJ=50 CR=50.0MM P000
//以关节插补、50%的速度、交融半径为50mm运动到P000点
MOVEJ  VJ=50% CR=0.0MM ConstP=[-72.389,-82.861,127.856,
-138.839,89.999,-0.000]
//以关节插补、50%的速度运动到ConstP点
MOVEJ  VJ=50 CR=50.0MM ACC=50 DEC=50 P000 UNTIL M#(528)=0N
//以50%的速度、50%的加速度、50%的减速度、交融半径为50mm运动到
P000点,直到M#(528)为1,则运动停止
SET    LP000  P001
MOVEJ  V=50 CR=0.0MM A=100 D=10 LP000
//以50°/s2的关节速度、100°/s2的加速度、10°/s2的减速度、交融
半径为0mm运动到LP000点
    
```

注: 真实的运动速度、加速度以及减速度取决于运动学参数限制, 如需调整, 请前往: 参数设置 > 运动学参数中修改范围。

2.4.7 直线运动指令 (MOVEL)

```
MOVEL V'=int CR=int FPT [A/ACC=int] [D/DEC=int] [TOOL#(int)/FLANGE]
      [USER#(int)] [REF=P/ConstP] P/LP/V/LV/ConstV/ConstP [UNTIL bool]
```

功能： 直线运动指令，机器人执行该指令时将以直线插补方式移动

参数： 以下路点P/LP/V/LV/ConstV/ConstP（必选参数）仅能选其中一种：P/LP变量，范围是P000-P255/LP000-LP255，V /LV变量，范围是 V000-V255/LV000-LV255，ConstP关节角度，double pos[6]，范围是 [-360,360]，单位为角度，ConstV末端位姿，double pose[6]，前三位代表位置，单位x、y、z为毫米，范围是[-1e+09~1e+09]，后三位代表姿态，单位Rx、Ry、Rz为弧度，范围是[- π , π]，其中P/V/ConstV/ConstP变量支持手动编辑；

以下速度参数可设置为 V, VR, AV, AVR 其中一种：V=直线速度，范围是0.01-3000MM/S，VR= 旋转角速度，范围是1-300°/S，AV= 绝对直线速度，范围是0.01-3000MM/S，AVR=绝对旋转角速度，范围是1-300°/S；

CR：交融半径，可选，范围是[0, 2608]，单位：mm，不传递，则数值为0；
[A/ACC=int] 加速度，可选择输入A/ACC，或选择不输入，若A/ACC=0或不输入，则以默认加速度为80%运行：

A：绝对加速度，默认单位为MM/S²，范围是[0, 1500]；

ACC：加速度百分比，默认单位为%，范围是[1, 100]；

[D/DEC=int] 减速度，可选择输入D/DEC，或选择不输入，若D/DEC=0或不输入，则以默认减速度的80%运行；

D：绝对减速度，默认单位为MM/S²，范围是[0, 1500]；

DEC：减速度百分比，默认单位为%，范围是[1, 100]；

[TOOL#(N)/FLANGE]：工具坐标系，可选，未输入则使用当前工具；

[TOOL#(N)]：工具坐标系，N是工具号，范围是[0, 7]；

[FLANGE]：法兰盘；

[USER#(N)]：用户坐标系，可选，N是用户号，范围是[0, 7]，未输入则使用的是基坐标系，输入则使用的是指定的用户坐标系；

[UNTIL]：可选，该条运动指令执行的条件，对某个变量或常量进行判断。条件成立时，此点位不允许，不成立则运行此点位。多项条件可通过逻辑运算符I{or}和{and}进行串联叠加。在该参数下可选择OUT参数，用于记录UNTIL条件满足时机器人当前的关节角度或姿态至变量P/V中；

[REF]: 逆解所需的参考解, 可选, 不传递, 则以当前位置作为参考关节, 有两种展开形式:

P变量赋值, 范围是[P000-P255], 单位为角度;

自定义变量赋值, REF= [j1,j2,j3,j4,j5,j6], 范围是 [-360,360], 单位为角度。

注1: 当用户在指令界面输入的速度超出参数范围且该数值小于最小值时, 机器人会以参数范围的最小值作为实际运行的速度来运行, 当用户在指令界面输入的速度超出参数范围且该数值大于最大值时, 机器人会以参数范围的最大值作为实际运行的速度来运行。如需调整, 请前往: 参数设置 > 运动学参数中修改范围。

注2: MOVEL传参路点信息全部为关节类型 (ConstP, P) 的时候, 工具和用户的传参与否不影响目标关节角度的位置。

示例:

```

MOVEL V=100 CR=50.0MM P000
//以直线插补、100mm/s的直线速度、交融半径为50mm运动到P000点
MOVEL VR=100 CR=50.0MM ConstP=[-72.389,-82.861,127.856,-138.839,89.999,-0.000]
//以直线插补、100°/s的旋转角速度、交融半径为50mm运动到ConstP点
MOVEL V=100 ACC=50 DEC=50 TOOL#(0) V000 REF=[-72.389,-82.861,127.856,-138.839,89.999,-0.000] UNTIL M#(528)=ON
//0号工具下以ConstP为逆解参考点、100mm/s的直线速度、50%的加速度、50%的减速度运动到V000点直到M#(528)为1, 则运动停止
SET LV000 V001
MOVEL V=50 CR=50.0MM A=100 D=10 FLANGE LV000
//法兰盘坐标系下以50°/s的速度、100°/s²的加速度、10°/s²的减速度、交融半径为50mm运动到LV000点
MOVEL V=50 CR=0.0MM A=100 D=10 USER#(0) ConstV=[399.144,210.115,389.458,3.0932753,0.0003718,-1.3607399], REF=P000
//0号用户坐标系下以P000为逆解参考点50°/s的速度、100°/s²的加速度、10°/s²的减速度、交融半径为0mm运动到ConstV点
    
```

2.4.8 圆弧运动指令 (MOVEC)

```

MOVEC V'=int [CR=int] [A/ACC=int] [D/DEC=int] MODE=int [TOOL#(int)/FLANGE] [USER#(int)]
      P/LP/V/LV ConstP/ConstV P/LP/V/LV/ConstP/ConstV [REF] [UNTIL] [FC]
    
```

功能: 圆弧运动指令, 机器人执行该指令时将通过圆弧插补示教的3个点完成一段圆弧轨迹移动

参数：中间路点P/LP/V/LV/ConstV/ConstP（必选参数）仅能选其中一种：P/LP变量，范围是P000-P255/LP000-LP255，V/LV变量，范围是V000-V255/LV000-LV255，ConstP关节角度，double pos[6]，范围是[-360,360]，单位为角度，ConstV末端姿态，double pose[6]，前三位代表位置，单位x、y、z为毫米，范围是[-1e+09~1e+09]，后三位代表姿态，单位Rx、Ry、Rz为弧度，范围是[- π , π]，其中P/V/ConstV/ConstP变量支持手动编辑；

以下速度参数可设置为V, VR, AV, AVR 其中一种：V=直线速度，范围是0.01-3000MM/S，VR=旋转角速度，范围是1-300°/S，AV=绝对直线速度，范围是0.01-3000MM/S，AVR=绝对旋转角速度，范围是1-300°/S；

CR：交融半径，可选参数，范围是[0, 2608]，单位：mm，不传递，则数值为0；

[A/ACC=int] 加速度，可选择输入A/ACC，或选择不输入，若A/ACC=0或不输入，则以默认加速度为80%运行：

A：绝对加速度，默认单位为MM/S²，范围是[0, 1500]；

ACC：加速度百分比，默认单位为%，范围是[1, 100]；

[D/DEC=int]减速度，可选择输入D/DEC，或选择不输入，若D/DEC=0或不输入，则以默认减速度的80%运行；

D：绝对减速度，默认单位为MM/S²，范围是[0, 1500]；

DEC：减速度百分比，默认单位为%，范围是[1, 100]；

MODE：模式选择，0：无约束模式，1：固定模式；

[TOOL#(N)/FLANGE]：工具坐标系，可选，未输入则使用当前工具；

[TOOL#(N)]：工具坐标系，N是工具号，范围是[0, 7]；

[FLANGE]：法兰盘；

[USER#(N)]：用户坐标系，可选，N是用户号，范围是[0, 7]，未输入则使用的是基坐标系，输入则使用的是指定的用户坐标系；

[UNTIL]：可选参数，该条运动指令执行的条件，对某个变量或常量进行判断。

条件成立时，此点位不允许，不成立则运行此点位。多项条件可通过逻辑运算符

{or}和{and}进行串联叠加。在该参数下可选择OUT参数，用于记录UNTIL条件满足时机器人当前的关节角度或姿态至变量P/V中；

[REF]：逆解所需的参考解，可选，不传递以当前位置作为参考关节，有两种展开形式：

P变量赋值，范围是[P000-P255]，单位为角度；

自定义变量赋值，REF= [j1,j2,j3,j4,j5,j6]，范围是 [-360,360]，单位为角度。

[FC]：运行轨迹为整圆，可选参数。默认运行轨迹为圆弧。

目标路点P/LP/V/LV/ConstV/ConstP（必选参数）仅能选其中一种：P/LP变量，范围是P000-P255/LP000-LP255，V/LV变量，范围是V000-V255/LV000-LV255，ConstP关节角度，double pos[6]，范围是 [-360,360]，单位为度，ConstV末端位姿，double pose[6]，前三位代表位置，单位x y z为毫米，范围是[-1e+09~1e+09]，后三位代表姿态，单位Rx、 Ry、 Rz为弧度，范围是[- π , π]，其中P/V/ConstV/ConstP变量支持手动编辑；

以下速度参数可设置为V, VR, AV, AVR 其中一种：V=直线速度，范围是0.01-3000MM/S，VR=旋转角速度，范围是1-300°/S，AV=绝对直线速度，范围是0.01-3000MM/S，AVR=绝对旋转角速度，范围是1-300°/S；

CR：交融半径，可选参数，范围是[0, 2608]，单位：mm，不传递，则数值为0；

[A/ACC=int] 加速度，可选择输入A/ACC，或选择不输入，若A/ACC=0或不输入，则以默认加速度为80%运行：

A：绝对加速度，默认单位为MM/S²，范围是[0, 1500]；

ACC：加速度百分比，默认单位为%，范围是[1, 100]；

[D/DEC=int] 减速度，可选择输入D/DEC，或选择不输入，若D/DEC=0或不输入，则以默认减速度的80%运行；

D：绝对减速度，默认单位为MM/S²，范围是[0, 1500]；

DEC：减速度百分比，默认单位为%，范围是[1, 100]；

[TOOL#(N)/FLANGE]：工具坐标系，可选，未输入则使用当前工具；

[TOOL#(N)]：工具坐标系，N是工具号，范围是[0, 7]；

[FLANGE]：法兰盘；

[USER#(N)]：用户坐标系，可选，N是用户号，范围是[0, 7]，未输入则使用的是基坐标系，输入则使用的是指定的用户坐标系；

[UNTIL]：可选参数，该条运动指令执行的条件，对某个变量或常量进行判断。条件成立时，此点位不允许，不成立则运行此点位。多项条件可通过逻辑运算符{or}和{and}进行串联叠加。在该参数下可选择OUT参数，用于记录UNTIL条件满足时机器人当前的关节角度或姿态至变量P/V中；

[REF]：逆解所需的参考解，可选，不传递，则以当前位置作为参考关节点，有两种展开形式：

P变量赋值，范围是[P000-P255]，单位为角度；

自定义变量赋值，REF= [j1,j2,j3,j4,j5,j6]，范围是 [-360,360]，单位为角度。

[FC]：运行轨迹为整圆，可选参数。默认运行轨迹为圆弧。

注1：当用户在指令界面输入的速度超出参数范围且该数值小于最小值时，机器人会以参数范围的最小值作为实际运行的速度来运行，当用户在指令界面输入的速度超出参数范围且该数值大于最大值时，机器人会以参数范围的最大值作为实际运行的速度来运行。如需调整，请前往：参数设置 > 运动学参数中修改范围。

注2：MOVEC传参路点信息全部为关节类型（ConstP, P）的时候，工具和用户的传参与否不影响目标关节角度的位置。

示例：**MOVEC** V=100 CR=50.0MM P000 P001

//以圆弧插补、P000为中心点、100mm/s的直线速度、交融半径为50mm运动到P001点

MOVEC VR=100 CR=50.0MM V000 ConstP=[-72.389,-82.861,127.856,-138.839,89.999,0.000]

//以圆弧插补、V000为中心点、100°/s的旋转角速度、交融半径为50mm运动到ConstP点

MOVEC VR=100 CR=50.0MM MODE=1 TOOL#(0) USER#(0) ConstV=[399.144,210.115,389.458,3.0932753,0.0003718,-1.3607399] V000

//0号工具、0号用户坐标系下以ConstV为中心点、100°/s的旋转角速度、交融半径为50mm、固定模式运动到V000点

MOVEC V=100 FLANGE ConstP=[-72.389,-82.861,127.856,-138.839,89.999,-0.000] ConstV=[399.144,210.115,389.458,3.0932753,0.0003718,-1.3607399]

//法兰盘坐标系下以ConstP为中心点、100mm/s的直线速度运动到ConstV点

MOVEC V=100 CR=0.0MM ACC=50 DEC=50 V000 V001 REF=[-72.389,-82.861,127.856,-138.839,89.999,-0.000] UNTIL M#(528)=0N

//以V000为中心点、ConstP为逆解参考点、100mm/s的直线速度、50%的加速度50%的减速度、交融半径为0mm运动到V001点，直到M#(528)为1，则运动停止

2.4.9 拖动复现运动指令 (MOVEDRAG)

```
MOVEDRAG VJ=int DRAGV=int JOB: filename RP: True
```

功能：拖动复现运动指令，机器人执行该指令时复现指定拖拽文件中的运动轨迹

参数：VJ=int：以关节插补的方式从当前位置运动到拖动轨迹起点的速度百分比，范围[1~100]

DRAGV=int：机器人运行拖动轨迹的速度缩放比率，范围为[1,100]，100%表示机器人运行拖动轨迹最大速度为机械臂关节的最大速度能力（注意：此处为6个轴同时约束），无DRAGV参数时，机器人运行拖动轨迹的最大速度为原始拖动轨迹速度；

JOB: dragfile：拖动轨迹文件，是一个特殊的jbi文件，无法通过示教器直接打开；

RP: True：做平滑处理；False：不做平滑处理。若该参数不写，则默认做平滑处理

示例：

```
MOVEDRAG VJ=1% DRAGV=1% JOB: path RP: True
```

```
// 在当前点，以1%的速度运行到文件path,jbi中记轨迹的起始点，再以1%的速度复  
现该轨迹
```

2.4.10 微段插补指令 (MOVEML)

```
MOVEML VJ=int TYPE#[ADDR] JOB: filename
```

功能：微段插补指令，用于点位文件的复现

参数：VJ =int：关节运动速度，范围是 1%~100%；

type#[addr]：关节运动到离线文件的起始点后等待该信号有效

type：可选择的信号类型，IN 数字量输入或 M 虚拟量；

addr：地址，int 型

JOB: filename：离线文件文件名，只能识别文件头为 dragfile、trajfile、pathfile 或 loadfile 的 JBI 文件。

示例：NOP

```
LOADML JOB:dragfile1
```

```
MOVEML VJ=100% IN#(4) JOB:dragfile1
```

```
UNLOADML JOB:dragfile1
```

```
END
```

// 离线文件格式：

///**pathfile** // 文件头，指示机器人这是个路径文件

version2.15.x // 2.15.0 及以上版本支持用新格式（添加 IO，坐标系）

interval [2]ms // 采样时间间隔，支持大于 1ms 的整数

// 第一个点的关节角度或者第一个位姿的逆解参考值，单位：度

refJointPos [-119.95,-167.84,-55.02,-175.47,87.41,-24.31]

length [3729] // 后面数据长度（数据行数）

postype [joint] // 数据类型关节角还是位姿 **joint/pose**

outputNumber [23,25] # 输出的 IO 的序号，最多支持定义 6 个，至少需要写一个 IO。若不启用，则不使用 **output** 命令。

refFrame [0,0,0,0,0,0] # 数据基于的坐标系，如果是用基坐标系，则必须全为 0。

[-119.952,-167.839,-55.0197,-175.474,87.4069,-24.3066]

[-119.902,-167.789,-55.0697,-175.424,87.4569,-24.3566]

output [0,1] # 对应设置 **outputNumber** 定义序号的 IO 状态，最多支持 6 个，若不设置状态，上述的 IO 不使用。

[-119.852,-167.739,-55.1197,-175.374,87.5069,-24.4066]

[-119.802,-167.689,-55.1697,-175.324,87.5569,-24.4066]

....

[-120,-170,-50.2404,-183.597,74.8063,-38.711]

[-120,-170,-50.3607,-183.597,74.8063,-38.6572]

2.4.11 透传初始化

```
TTINIT T=double LOOKAHEAD=double SMOOTHNESS=double
```

功能：透传初始化。

参数：T：采样时间，范围为 0.002~0.1，单位为 s；

LOOKAHEAD：前瞻时间，范围为 0.01~1，单位为 s；

SMOOTHNESS：轨迹平滑指数，范围 0~1。

注：LOOKAHEAD 前瞻时间必须大于采样时间

示例：

```
TTINIT T=0.004S LOOKAHEAD=0.1S SMOOTHNESS=0.2
//采样时间为0.004s，前瞻时间为0.1s，轨迹平滑度为0.2
```

2.4.12 透传记录当前位置

```
TTSTARTJOINT joint
```

功能：透传记录当前位置

参数：joint：关节位置，P 变量；

示例：

```
TTSTARTJOINT P001
//记录当前P001点
```

2.4.13 透传结束

```
TTSTOP
```

功能：透传结束

参数：无

示例：

```
TTSTOP
//透传结束
```

2.4.14 加载作业文件

```
LOADML JOB:filename
```

功能：将执行的文件内容预加载到内存中，在使用 MOVEML 指令运行文件时可以减少时间

参数：JOB: filename: 离线文件文件名，只能识别文件头为 dragfile、trajfile、pathfile 或 loadfile 的 JBI 文件。

示例：`LOADML JOB: path_path`

注意：系统重启后，内存的文件会被删除。内存中最多存放 32 个文件，运行第 33 个文件时会替换掉第 1 个文件，依此类推。
本命令适用于 V2.11.0 及以上版本。

2.4.15 卸载作业文件

```
UNLOADML JOB:filename
```

功能：将内存中的执行文件删除

参数：JOB: filename: 离线文件文件名，只能识别文件头为 dragfile、trajfile、pathfile 或 loadfile 的 JBI 文件。

示例：`UNLOADML JOB: path_path`

注意：本命令适用于 V2.11.0 及以上版本。

2.4.16 透传增加目标位置

```
TTTARGETJOINT joint 或 TTTARGETJOINT pose
```

功能：透传增加目标位置

参数：joint: 关节位置，P 变量。

pose: 空间位姿，V 变量

示例：

```
//增加目标点P001

TTTARGETJOINT P001

//增加目标点V001

TTTARGETJOINT V001
```

2.4.17 运行I/O检测 (RUNIOCUTIN)

```
RUNIOCUTIN RIC=int
```

功能：运行I/O检测。

参数：RIC#(N): N为跟踪工艺号，范围为1~8。

示例：

```
RUNIOCUTIN RIC=7
```

2.4.18 跟踪指令 (TRACK)

```
TRACK GETDATA=int START=int END=int TIME=double UNTIL M/IN=int
```

功能：跟踪指令

参数：GETDA#(N): 等待产品进入实际跟踪窗口范围，得到当前需要跟踪产品的数据。

N为跟踪工艺号，范围为1~8。

START#(N): 跟踪开始。N为跟踪工艺号，单位为1~8。

END#(N): 跟踪结束。N为跟踪工艺号，范围为1~8。

TIME#(N): 机器人在指定时间内保持与传送带的相对静止。N为时间，范围0~3600，可接受整数或小数赋值，单位为(s);

UNTIL M#(N)或UNTIL IN#(N): 一直跟踪直至数字输入/虚拟输出信号有效。M表示虚拟输出M变量，IN表示数字输入X变量，N为变量值，虚拟输出信号的范围为528-1471，数字输入信号的范围为0-51。

示例：

```
NOP
```

```
// 设置准备点
SETJOINT P030
-138.4709,-73.6680,71.6408,-87.9730,89.9996,-42.2095
// 产品停止在跟踪坐标系基准点时，机器人对产品实际跟踪时动作的点位记录
// 例如机器人需要跟踪到第一个点是P20
SETJOINT P020 -138.527,-73.644,78.016,-94.373,90.000,-42.266
// 例如机器人需要跟踪到第二个点是 P22
SETJOINT P022 -134.102,-64.431,65.537,-91.106,90.000,-37.841
SET P000 P020
SET P010 P022
//////////
// 若有视觉修正，可在lua对P000和P010进行修正计算并求逆得到新的P000,P010
```

```
//////////
SET P001 P000
SET P002 P000
SET P011 P010
SET P012 P010
CCOOD CART  ADD
P001(2) 10
ADD P011(2) 10
// 先走到示教点的上方10mm
ADD P002(2) 1
ADD P012(2) 1
// 慢速走到示教点上方1mm, 产生相对静止的效果
MOVJ P030 VJ=20% CR=0.0MM
// 走到HOME点
RUNIOCUTIN RIC#(1)
// 开启后台监测光电信号
LABEL *PRGSTART
TRACK GETDATA#(1)
// 等待产品进入实际跟踪窗口
TRACK START#(1)
// 开始跟踪
MOVL P001 V=250.0MM/S CR=1.0MM ACC=50 DEC=50
MOVL P000 V=50.0MM/S CR=0.0MM ACC=50 DEC=50
// 走到产品表面示教点P020(P000)
MOVL P002 V=4.0MM/S CR=0.0MM ACC=50 DEC=50
相对慢速抬高1mm, 制造相对静止的效果
MOVL P001 V=250.0MM/S CR=1.0MM ACC=50 DEC=50
MOVL P011 V=250.0MM/S CR=1.0MM ACC=50 DEC=50
MOVL P010 V=50.0MM/S CR=0.0MM ACC=50 DEC=50
// 走到产品表面示教点P022(P010)
MOVL P012 V=4.0MM/S CR=0.0MM ACC=50 DEC=50
// 相对慢速抬高1mm, 制造相对静止的效果
MOVL P011 V=250.0MM/S CR=0.0MM ACC=50 DEC=50
// 结束跟踪前最后一句运动语句CR设为0 TRACK
END#(1)
MOVJ P030 VJ=20% CR=0.0MM
// 回到准备点
JUMP *PRGSTART
END
```

2.5 运算指令

针对Tool, User和UNTIL参数, 其下标值要求为int类型, 有一定的范围要求, 系统内部在译码阶段都会做内部优化, 即将小数或浮点数类型变量赋值给整数类型变量时, 则只取整数部分, 不进行四舍五入, 而是将小数部分完全舍弃再进行赋值。

2.5.1 递增指令

```
INC variable
```

功能: 变量值递增 (加 1) 指令

参数: variable: 操作对象变量, 可选用 B, I, D, LB, LI, LD, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*] 其中一种, 详见第 2.1 节。

示例:

```
INC LB000
//LB000 变量的值增 1
```

2.5.2 递减指令

```
DEC variable
```

功能: 变量值递减 (减 1) 指令

参数: variable: 操作对象变量, 可选用 B, I, D, LB, LI, LD, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*] 其中一种, 详见第 2.1 节。

示例:

```
DEC LI002
//LI002 变量的值减 1
DEC B[B5]
//若 B005=7, 则 DEC B[B5] 等同于 DEC B007
```

2.5.3 加运算指令

```
ADD variable#1 variable#2
```

功能：加运算指令，变量 #1 与变量 #2 相加，相加后的结果存入变量 #1。

参数：variable#1：变量 #1, 可选用 B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2, 可选用整数, 小数, B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：整数类型变量与浮点数类型变量进行此运算时，若结果保存在整数类型变量中，则只保存计算结果的整数部分（不进行四舍五入，而是将小数部分完全舍弃）。

示例：

```
ADD B001 5
//把整数5与变量B001的值相加后，结果存入变量B001中；
ADD D001 I002
//把变量D001和变量I002的值相加后，结果存入变量D001中；
ADD P001(2) 25
//在变量P001的 joint_3 的值上增加 25度
```

2.5.4 减运算指令

```
SUB variable#1 variable#2
```

功能：减运算指令，变量 #1 减去变量 #2，结果存入变量 #1。

参数：variable#1：变量 #1, 可选用 B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2, 可选用整数, 小数, B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：整数类型变量与浮点数类型变量进行此运算时，若结果保存在整数类型变量中，则只保存计算结果的整数部分（不进行四舍五入，而是将小数部分完全舍弃）。

示例：

```
SUB B001 5.8
//变量B001的值和小数5.8相减后，结果存入变量B001中；
SUB I003 LD004
//变量I003的值与LD004的值相减后，取整数部分保存至I003中
SUB P006(2) 90
//在变量P006的 joint_3 的值上减去 90°
```

2.5.5 乘运算指令

```
MUL variable#1 variable#2
```

功能：乘运算指令，变量 #1 与变量 #2 相乘，把相乘后的结果存入变量 #1 中。

参数：variable#1：变量 #1, 可选用 B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2, 可选用整数, 小数, B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：整数类型变量与浮点数类型变量进行此运算时，若结果保存在整数类型变量中，则只保存计算结果的整数部分（不进行四舍五入，而是将小数部分完全舍弃）。

示例：

```
MUL B001 I002
//变量B001的值与变量I002的值相乘后，结果存入变量B001中
```

2.5.6 除运算指令

```
DIV variable#1 variable#2
```

功能：除运算指令，变量 #1 除以变量 #2，把相除后的结果存入变量 #1。

参数：variable#1：变量 #1, 可选用 B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2, 可选用整数, 小数, B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：整数类型变量与浮点数类型变量进行此运算时，若结果保存在整数类型变量中，则只保存计算结果的整数部分（不进行四舍五入，而是将小数部分完全舍弃）。

示例：

```
DIV B001 50.1
//若B001=100，B001除整数50.1后，结果取整为1，不四舍五入，最后
B001的值为1
```

注意：当除运算指令中除数设置为 0 时，机器人报错除零错误，被除的变量依旧变为 0

2.5.7 求余运算指令

```
MOD variable#1 variable#2
```

功能：求余运算指令，变量 #1 除以变量 #2，把相除后的余数存入变量 #1 中。

参数：variable#1：变量 #1，可选用 B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2，可选用整数, 小数, B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：此运算不支持小数及浮点数，这两种类型的变量或常数参与运算时，系统只取整数部分（不是四舍五入）进行运算。系统不报错。

示例：

```
MOD B001 50.98
// 若B001=51，B001除50.98后结果取整，小数点后有数字都进1，B001
  的值为1
```

2.5.8 位与运算指令

```
AND variable#1 variable#2
```

功能：位与运算指令，取变量 #1 与变量 #2 的值转换为二进制之后进行与逻辑运算，再将结果转换成十进制整数存入变量 #1。

参数：variable#1：变量 #1，可选用 B, I, LB, LI, B[*], LB[*], I[*], LI[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2，可选用整数, 小数, B, I, LB, LI, B[*], LB[*], I[*], LI[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：若参与运算的变量值为负数或小数，系统将取该变量整数部分的绝对值，并转换成二进制后带入运算。

示例：

```
AND B001 B002
// B001的值与B002的值的逻辑与之后，结果存入变量B001
```

2.5.9 位或运算指令

```
OR variable#1 variable#2
```

功能：位或运算指令。取变量 #1 与变量 #2 的值转换为二进制之后进行或逻辑运算，将结果转换成十进制整数存入变量 #1。

参数：variable#1：变量 #1，可选用 B, I, LB, LI, B[*], LB[*], I[*], LI[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2，可选用整数, 小数, B, I, LB, LI, B[*], LB[*], I[*], LI[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：若参与运算的变量值为负数或小数，系统将取该变量整数部分的绝对值，并转换成二进制后带入运算。

示例：

```
OR B001 B002
// B001 的值与 B002 的值的逻辑或之后，结果存入变量 B001
```

2.5.10 取反运算指令

```
NOT variable#1 variable#2
```

功能：取反运算指令。将变量 #2 的值转换成二进制之后进行非逻辑运算，再将结果转换成十进制整数存入变量 #1。

参数：variable#1：变量 #1，可选用 B, I, LB, LI, B[*], LB[*], I[*], LI[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2，可选用整数, 小数, B, I, LB, LI, B[*], LB[*], I[*], LI[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：若参与运算的变量值为负数或小数，系统将取该变量整数部分的绝对值，并转换成二进制后带入运算。

示例：

```
NOT B001 B002
//取B001的值与B002的值的非逻辑之后，结果存入变量B001。若B002
// 的值小于等于255，则将B002的值转换成八位二进制数之后进行取
// 反运算，并转换为十进制数赋值给B001。
//若B002的值大于255，则转换成多位二进制数（超过八位）进行取反
// 计算，并转换为十进制数赋值给B001。
```

2.5.11 异或运算指令

```
XOR variable#1 variable#2
```

功能：异或运算指令。取变量 #1 与变量 #2 的值转换为二进制之后进行异或逻辑运算，将结果转换成十进制整数存入变量 #1。

参数：variable#1：变量 #1，可选用 B, I, LB, LI, B[*], LB[*], I[*], LI[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

variable#2：变量 #2，可选用整数, 小数, B, I, LB, LI, B[*], LB[*], I[*], LI[*] 其中一种；详见第 2.1 节。

注意：若参与运算的变量值为负数或小数，系统将取该变量整数部分的绝对值，并转换成二进制后带入运算。

示例：

```
XOR B001 B002
//取B001的值与B002的值的异或逻辑之后，结果存入B001
```

2.5.12 计算两点距离

```
DIST D#(int) joint#1 joint#2
```

功能：计算两点之间距离的指令

参数：D#(): 保存计算结果的变量，可选用 D, LD, D[*], LD[*] 其中一种，详见第 2.1 节。

joint#1, joint#2：用于计算的位置变量，可选用 P, LP, P[*], LP[*] 其中一种，详见第 2.1 节。

示例：

```
DIST D000 P000 LP001
//取P000和LP001两点之间的距离结果存入D000
```

2.5.13 指定坐标系指令

```
CCOORD frame
```

功能：指定坐标系指令。JBI 脚本程序中使用此指令时，该指令所在行之后的运算将在指定坐标系下进行。

参数：frame：坐标系类型。

CART= 笛卡尔坐标，JOINT= 关节坐标，USER#()= 用户坐标系数字 (范围 0-15)，
TOOL#()= 工具坐标系序号 (范围 0-7)

示例：

```
SET P001(2) 60.00
//将P001位姿的3轴角度设为60.00度
CCOOD CART
//指定为直角坐标系
SET P001(2) 100.00
//将P001位姿在基座坐标系下Z方向的偏移距离设置为100.00mm。
```

注意：示教的固定点在不同坐标系下实际位置不发生改变，此指令影响的只是在该指定坐标系指令行后到下个指定坐标系指令行前的内容中相关变量的计算和赋值。
指定工具坐标系适用于 2.13.0 及以上版本。

2.5.14 位姿相乘指令

```
POSEMUL pose#1 pose#2
```

功能：位姿相乘指令，pose1 作为旋转中心，pose2 作为偏移的位姿矩阵，对 pose1 进行位姿偏移。

参数：pose#1：空间位置变量 V，范围为 0~255。

pose#2：空间位置变量 V，范围为 0~255。

示例：

```
POSEMUL V001 V002
//将V001按照V002的偏移量在空间中移动相应的方向与距离
```

2.5.15 逆解指令

```
POSETOJOINT pose#1 joint#1
```

功能：逆解指令，把空间坐标转换成关节坐标

参数：pose#1：空间位置变量 V，范围为 0~255。需要被转换的空间坐标变量

joint#1：关节位置变量 P，范围为 0~255。用于保存逆解计算得出的关节坐标的变量且也用作逆解时的参考点

注：逆解参考点为当前P变量存储的数值

示例：
`POSETOJOINT V001 P001`
//把变量V001的空间坐标转换成关节坐标，并将结果存入变量P001

2.5.16 正解指令

```
JOINTTOPOSE joint#1 pose#1
```

功能：正解指令，把关节坐标转换成空间坐标

参数：joint#1：关节位置变量 P，范围为 0~255。需要被转换的关节坐标变量

pose#1：空间位置变量 V，范围为 0~255。用于保存正解计算得出的空间坐标的变量

示例：
`JOINTTOPOSE P005 V005`
//将变量P005的关节坐标转换成空间坐标，结果存入变量V005

2.5.17 位姿求逆

```
POSEINV pose
```

功能：进行位姿的求逆计算，将 V1 求逆之后再赋值给 V1。

参数：pose: 空间位置变量 V 范围 0~255

示例：
`POSEINV V1`

注意：本命令适用于 V2.11.0 及以上版本。

2.5.18 计算位姿变化量

```
POSESUB pose#1 pose#2
```

功能：计算位姿变化量，pose#1减去pose#2，并将计算结果存入pose#1

参数：pose#1：空间位置变量 V，范围为 0~255。用于保存位姿变化量的计算结果。

pose#2：空间位置变量 V，范围为 0~255。

示例：

```
NOB
POSESUB V000 V001
END
```

2.5.19 基座坐标转化为用户坐标指令

```
CARTTOUSER V V/USER#(N)
```

功能：将指定用户坐标系下的基座坐标转化为用户坐标，并将转化后的用户坐标存入到参数#1的V变量中

参数：#1：变量 V，地址范围为 0~255。用于将基座坐标转化为用户坐标，并保存数据。

#2：变量 V，USER#(N)中的N为用户坐标号，范围为 0~15，用于保存用户坐标系数据。

示例：

```
CARTTOUSER V000 USER(0)
```

2.5.20 用户坐标转化为基座坐标指令

```
USERTOCART V V/USER#(N)
```

功能：将指定用户坐标系下的用户坐标转化为基座坐标，并将转化后的基座坐标存入到参数#1的V变量中

参数：#1：变量 V，地址范围为 0~255。用于将用户坐标转化为基座坐标，并保存数据。

#2：变量 V，USER#(N)中的N为用户坐标号，范围为 0~15，用于保存用户坐标系数据。

示例：

```
USERTOCART V000 USER(0)
```

2.6 赋值取值指令

针对Tool, User和UNTIL参数, 其下标值要求为int类型, 有一定的范围要求, 系统内部在译码阶段都会做内部优化, 即将小数或浮点数类型变量赋值给整数类型变量时, 则只取整数部分, 不进行四舍五入, 而是将小数部分完全舍弃再进行赋值。

2.6.1 变量赋值指令

```
SET variable#1 variable#2
```

功能: 变量赋值指令, 把变量 #2 的值赋值给变量 #1, 保存新的变量 #1

参数: variable#1: 变量 #1, 可选用 B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种; 详见第 2.1 节。

variable#2: 变量 #2, 可选用整数, 小数, B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种; 详见第 2.1 节。

注意: 将小数或浮点数类型变量赋值给整数类型变量时, 则只取整数部分 (不进行四舍五入, 而是将小数部分完全舍弃) 进行赋值。此外, 不支持 P 变量以数组形式赋值, 必须细分到单元素进行赋值。

示例:

```
SET D001 8.88
//设D001的值为8.88
SET B001 6
//设置B001的值为6
SET B003 D001
//把D001的值取整, 不四舍五入, 赋值给B003
SET P020(4) 100
//将P020位置5轴的旋转角度设置为100度
```

2.6.2 关节位置赋值指令

```
SETJOINT P001 ConstJoint
```

```
SETJOINT P001 ConstP=[double, double, double, double, double, double]
```

功能： 关节位置赋值指令；把机器人当前6个关节的角度值以关节坐标值的形式保存在指定的位置变量中。

参数： joint： 关节位置变量P，范围0~255；

ConstJoint： double, double, double, double, double, double 关节坐标值

J1, J2, J3, J4, J5, J6, 由6个轴的角度值组成，编辑模式下，点击“点位1”可进行手动修改，自动根据当前机器人位置生成。

ConstP： ConstP= [double, double, double, double, double, double]关节坐标值J1, J2, J3, J4, J5, J6, 由6个轴的角度值组成，编辑模式下，点击“点位1”可进行手动修改。关节数据自动根据当前机器人位置生成。

注： ConstJoint/ConstP为互斥关系，ConstJoint为兼容旧的SETJOINT指令，使旧的SETJOINT指令也可以编辑6个轴的数据。

示例：

```
SETJOINT P002 1.111,2.222,3.333,4.444,5.555,6.666
```

```
SETJOINT P002 ConstP=[1.111,2.222,3.333,4.444,5.555,6.666]
```

//把机器人当前6个关节的坐标角度值保存在指定的P002变量中。可通过“监视”栏点击查看P002的值。

//注：P关节位置型变量保留小数点后面3位，按四舍五入计算。

注意： 必须在 servo on 状态时才能插入；set 时必须在 P 变量打开状态下，未打开时关节赋值将会报错。

2.6.3 空间位置赋值指令

```
SETPOSE V001 ConstPose
```

```
SETPOSE V001 ConstV=[double, double, double, double, double, double]
```

功能：空间位置赋值指令；把机器人当前位姿以空间坐标值的形式保存在指定的位置变量中。

参数：pose：空间位置变量V，范围0~255；

ConstPose：double, double, double, double, double, double：基座坐标系下，空间坐标值x, y, z, rx, ry, rz, 由6个维度的偏移和旋转值组成，rx, ry, rz的单位为弧度，编辑模式下，点击“点位1”可手动修改，自动根据当前机器人位置生成。

ConstV：ConstV=[double, double, double, double, double, double]：基坐标系下，空间坐标值x, y, z, rx, ry, rz, 由6个维度的偏移和旋转值组成，rx, ry, rz的单位为弧度，编辑模式下，点击“点位1”可手动修改，自动根据当前机器人位置生成。

USER#(N)：用户坐标系，可选，N为工具号，范围[0,15]，未输入则使用的是基坐标系，输入则使用的是指定的用户坐标系。

示例：

```
SETPOSE V002 10.0000000,20.0000000,30.0000000,2.9478373,
0.9326294,-2.0134086
```

```
SETPOSE V002 ConstV=[10.0000000,20.0000000,30.0000000,2.9478373,
0.9326294,-2.0134086]
```

//把机器人当前的空间坐标角度值保存在指定的V002变量中。

//注：V空间位置型变量保留小数点后面3位，按四舍五入计算。

2.6.4 获取当前关节坐标位置

```
GETPOS joint
```

功能：获取当前关节坐标位置指令，把当前关节坐标设置J1,J2,J3,J4,J5,J6赋值到P变量中。

参数：joint：关节位置变量P，范围为0~255。

示例：

```
GETPOS P000
```

//为获取当前关节坐标J1, J2, J3, J4, J5, J6, 并赋值到P000变量中

2.6.5 获取工具坐标位置

```
GETTOOLFRAME pose TOOL#()
```

功能：获取工具坐标数据到 V 变量中

注：此处获取的工具坐标数据非当前工具坐标位姿，而是工具坐标相应的校验数据，使用前需将程序中用于存储数据的V变量打开。

参数：pose：空间位置变量 V，范围 0~255；

TOOL#()：用户指定要获取的工具坐标号，范围0~7

示例：

```
GETTOOLFRAME V006 TOOL#(0)
```

2.6.6 设置用户坐标

```
SETUSERFRAME USER#() pose
```

功能：设置V变量到用户坐标中

参数：USER# ()：用户要指定设置的坐标号，范围 0~7

pose: 空间位置变量 V，范围 0~255

示例：

```
SETUSERFRAME USER#(1) V001
```

2.6.7 获取用户坐标数据

```
GETUSERFRAME pose USER#()
```

功能：获取用户坐标数据到 V 变量中

注：此处获取的用户坐标数据非当前用户坐标位姿，而是用户坐标相应的校验数据

参数：pose：空间位置变量 V，范围 0~255；

USER#()：用户指定要获取的用户坐标号，范围 0~7

示例：

```
GETUSERFRAME V009 USER#(0)
```

2.6.8 设置 V 变量到工具

```
SETTOOLFRAME TOOL#() V#()
```

功能：将 V 变量的值设置到工具中，V 变量的值设置为工具坐标系的 X, Y, Z, Rx, Ry, Rz, 表示工具的位置和姿态。

参数：TOOL#(): 选择工具号;
V#(): 全局变量

示例：

```
SETTOOLFRAME TOOL(0) V000
```

2.6.9 设置当前运行工具号

```
SETTOOLNUMBER TF= toolNum
```

功能：设置当前运行工具号

参数：toolnum: 工具号, 为整数或 B 变量, 整数范围 0~7; B 变量地址范围 0~255。

示例：

```
SETTOOLNUMBER TF=B0
```

2.6.10 获取当前运行工具号到 B 变量

```
GETTOOLNUMBER B#()
```

功能：获取当前运行工具号到 B 变量

参数：B#(): 用于存储工具号的 B 变量, 地址范围 0~255。

示例：

```
GETTOOLNUMBER B0
```

2.6.11 获取末端力

```
GETTCPFORCE V/LV [V/LV/ConstV/TOOL#(N)]/USER#(N)]
```

功能：获取工具末端力，并储存在第一组参数V/LV变量中

参数：V/LV变量：末端力数据，范围为V000-V255/LV000-LV255；
[V/LV/ConstV/TOOL/USER]：参考坐标系，可选。

V/LV变量：系统变量，范围为V000-V255/LV000-LV255；

ConstV：常量位姿，double pose[6]，x、y、z单位毫米，Rx、Ry、Rz为弧度，范围是 $[-\pi, \pi]$ ；

TOOL：工具坐标系，范围：[0-7]；

User：用户坐标系，范围为[0-15]。未输入该参数默认为基坐标下当前工具的末端力。

注：目前仅支持获取运动状态下的末端力，V/LV/ConstV/TOOL/USER之间为互斥关系。

示例：

```
GETTCPFORCE V000 USER#(1)
```

```

GETTCPFORCE V010 TOOL#(2)
GETTCPFORCE V000 V001
GETTCPFORCE V000 ConstV=[1.1,2.2,3.3,-3.14,0,0]
GETTCPFORCE V000
    
```

2.6.12 获取关节扭矩

```
GETJOINTTORQUE P/LP
```

功能：获取关节扭矩，并存储在P/LP变量中

参数：P/LP变量：范围为P000-P255/LP000-LP127。目前仅支持获取运动状态下的关节扭矩。

示例：

```
GETJOINTTORQUE P000
```

2.6.13 设置负载

```
SETPAYLOAD TOOL#(int) M=double X=double Y=double Z=double
```

功能：设置机器人工具负载的质量和质心。参数中的小数保留小数点后三位

参数：TOOL#(): 工具坐标系数字，范围：0~7 M：负载公斤数，范围：

0~3.6 (EC63) , 0~7.2 (EC66) , 0~14.4 (EC612) , X, Y, Z: 质心偏移的空间位置，范围：-5000~5000

示例：

```

NOP
SETPAYLOAD TOOL # (1) M=2.0KG X=10.0MM Y=20.0MM Z=30.0MM
//设置机器人工具号1的负载质量为2.0KG，质心X=10mm,Y=20mm,Z=30
mm。
TIMER T=2.0
END
    
```

注意：本命令适用于 V2.13.2 及以上版本。

2.6.14 建立用户坐标系

```
MFRAME USER# ( ) joint#1 joint#2 joint#3
```

功能：建立用户坐标系指令。通过已知给定 3 个点的位置数据作为定义点，创建用户坐标。

参数：UESR#(): 自定义用户坐标，范围为 0~15，共 16个；

joint#1: 关节位置变量 P，用户坐标系的原点，用以确定原点，范围为 0~255。

joint#2: 关节位置变量 P，用户坐标系 X 轴正方向上的点，用以确定 X 轴正方向，范围为 0~255。

joint#3: 关节位置变量 P，用户坐标系平面上的点，用以确定 Y 轴正方向，范围为 0~255。

注：同样的 P001、P002、P003 三个点，其顺序不同，通过 MFRAME 计算的用户坐标系不同。

示例：

```
MFRAME USER# (1) P001 P002 P003
```

```
//以P001为原点，P001指向P002为X轴正方向，P003为XY界面第一象限  
上除P001和P002以外任意一点。
```

2.6.15 获取真实末端位姿数据

```
GETACTUALTCP V/LV [TOOL#(N)] [USER#(N)]
```

功能：获取基坐标系或者指定用户坐标系下的真实末端位姿数据

参数：V/LV：位姿数据，必选，范围为V000-V255/LV000-LV255，double pose[6]，前三位代表位置，单位x、y、z为毫米，范围是[-1e+09~1e+09]，后三位代表姿态，单位Rx、Ry、Rz为弧度，范围是[- π , π]

TOOL#(N)：工具坐标系，可选，N为工具号，范围[0,7]，未输入代表当前工具号

USER#(N)：用户坐标系，可选，N为用户号，范围[0,15]，未输入则使用的是基坐标系，输入则使用的是指定的用户坐标系

示例：

```
GETACTUALTCP V10 TOOL#(1) USER#(1)
```

2.6.16 获取目标插补末端位姿数据

```
GETTARGETTCP V/LV [TOOL#(N)] [USER#(N)]
```

功能：获取基坐标系或者指定用户坐标系下的目标插补末端位姿数据

参数：V/LV变量：位姿数据，必选，范围为V000-V255/LV000-LV255，double pose[6]，前三位代表位置，单位x、y、z为毫米，范围是[-1e+09~1e+09]，后三位代表姿态，单位Rx、Ry、Rz为弧度，范围是[- π , π]

TOOL#(N)：工具坐标系，可选，N为工具号，范围[0,7]，未输入代表当前工具号

USER#(N)：用户坐标系，可选，N为用户号，范围[0,15]，未输入则使用的是基坐标系，输入则使用的是指定的用户坐标系

示例：

```
GETTARGETTCP V11
```

2.6.17 获取当前真实关节数据

```
GETACTUALJOINT P/LP
```

功能：获取当前真实关节数据

参数：P/LP变量：关节数据，必选，范围为P000-P255/LP000-LP255，单位为角度，范围[-360, +360]

示例：

```
GETACTUALJOINT P10
```

2.6.18 获取当前目标插补关节数据

```
GETTARGETJOINT P/LP
```

功能： 获取当前目标插补关节数据

参数： P/LP变量： 关节数据，必选，范围为P000-P255/LP000-LP255，单位为角度，范围为[-360, +360]

示例：

```
GETTARGETJOINT P11
```

2.6.19 获取线性插补位姿数据

```
GETINTERPPOSE V0/LV0 RATIO V1 V2
```

功能：获取指定的两个位姿之间的线性插补位姿数据

参数：V0/LV0：输出位姿，必选，范围为V000-V255/LV000-LV255，double pose[6]，前三位代表位置，单位x、y、z为毫米，范围是[-1e+09~1e+09]，后三位代表姿态，单位Rx、Ry、Rz为弧度，范围是[- π , π]

RATIO：输入比例值，必选，浮点型数据，范围[0,1],当数值=0时，机器人返回第一个位姿，当数值=1时，机器人返回第二个位姿

V1：输入位姿，必选，范围为V000-V255

V2：输入位姿，必选，范围为V000-V255

示例：

```
GETINTERPPOSE V0 RATIO=0.5 V1 V2
```

2.6.20 获取基于外部力传感器的TCP力及力矩信息

```
GETTCPFORCEBYSENSOR V/LV
```

功能：获取基于外部力传感器的TCP力及力矩信息并将其存储到V/LV变量中

参数：V/LV：TCP力及力矩，范围为V000-V255/LV000-LV255，double force[6]，前三位代表力，后三位代表力矩

注：外部力传感器必须处于连接状态，否则将会报错。

示例：

```
GETTCPFORCEBYSENSOR V000
```

2.6.21 设置当前用户号

```
SETUSERNUMBER TF=userNum
```

功能：设置当前用户号

参数：userNum：用户号，为整数或B变量，整数范围0-15；B变量地址范围：0-255。

示例：

```
SETUSERNUMBER TF=5
```

2.6.22 获取当前用户号并储存在B变量

```
GETUSERNUMBER B#()
```

功能：获取当前用户号并将其储存在B变量

参数：B#()：用户储存当前用户号的B变量，地址范围：0-255。

示例：

```
GETUSERNUMBER B017
```

2.7 输入输出指令

针对Tool, User和UNTIL参数, 其下标值要求为int类型, 有一定的范围要求, 系统内部在译码阶段都会做内部优化, 即将小数或浮点数类型变量赋值给整数类型变量时, 则只取整数部分, 不进行四舍五入, 而是将小数部分完全舍弃再进行赋值。

2.7.1 数字信号输出指令

```
DOUT OT# () switch|int|variable
```

功能: 数字信号输出指令, 将指定状态赋值给特定的 Y 信号。

参数: OT#(): 数字量输出信号, 对应监视列表里 Y 变量。可选用 OT#(), OGH#(), OGG#() 三者之一; OT#() 取末位, OGH#() 取末四位, OGG#() 取末八位。范围为 Y0~Y63; switch|int|variable: 任意信号状态, 支持的类型有: 整数, B, I, D, LB, LI, LD, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], ON= 有效, OFF= 无效

当前软件版本支持对数字输出信号进行小数或浮点数赋值, 系统不报错, 赋值逻辑是, 将输入的值进行四舍五入后, 转换为二进制, 再逐位赋值给数字输出信号; 对数字信号进行负数赋值时, 系统不报错, 赋值逻辑是, 取负数的绝对值 (小数, 浮点数同样进行四舍五入), 再进行取反和对末位加一的操作, 最后逐位赋值给数字输出信号; OT#() 取末位, OGH#() 取末四位, OGG#() 取末八位。

示例:

```
DOUT OT# (1) ON
//把数字输出Y001置为ON (有效) 输出。
DOUT OT# (2) 9.5
//将9.5四舍五入并转换成二进制数字即10=00001010, 取末位赋值给
OT#(2)即Y002=0
DOUT OGH#(1) 14
//取14的值转换成二进制数即00001110, 取末四位赋值给OGH#(1)即
Y004=0, Y005=1, Y006=1, Y007=1
DOUT OGH#(1) -9
//取-9的值转换成二进制数即00000111, 取末四位赋值给OGH#(1)即
Y004=1, Y005=1, Y006=1, Y007=0
DOUT OGG# (1) -67.44
//将-67.44四舍五入并转换成二进制数字即-67=10111101, 取末八位
赋值给OGG#(1)即Y008=1, Y009=0, Y010=1, Y011=1, Y012=1, Y013=1,
Y014=1, Y015=1
```

2.7.2 读取输入信号

```
DIN variable IN#()
```

功能：读取指定的输入信号（X 变量）并将其从二进制数字转换为十进制整数后赋值给相应变量

参数：variable: 支持全局和局部变量 B, I, D, LB, LI, LD, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*]; 详见第 2.1 节。

IN#(): 数字量输入信号，对应监视列表里 X 变量，可选用 OT#(),OG#(), OGH#(), IN#(), IG#(), IGH#() 六者之一，范围 X0~X63。详见第 2.1 节。

示例：

```
DIN B001 IN#(1)
//将数字输入X001的值(0或1)读取到变量B001中。
DIN I002 IGH#(2)
//将数字输入信号X011~X008的信号逐个读取后，转换为十进制的整数
//并赋值给变量I002。例如X011~X008=0101，则I002=5
DIN D003 IG#(3)
//将数字输入X031~X024的信号逐个读取后，转换为十进制的整数并赋
//值给变量D003。例如M031~M024=00101011，则D003=43
```

2.7.3 模拟量信号输出指令

```
AOUT AO#() double
```

功能：模拟量信号输出指令，将指定数值赋值给特定的 AO 信号

参数：AO#(): 模拟量输出信号，详见第 2.1 节。

double: 指定输出的电压值；范围为-10~10

注意：AO#(5) 时，double 范围为 0~10

示例：

```
AOUT AO# (1) 6.6
//模拟输出A0001的输出电压为6.6V
```

2.7.4 获取模拟量输入电压

```
AIN D001 AI#()
```

功能：获取模拟量输入接口电压数值并赋值给相应变量

参数：D001：支持全局及局部变量 D，LD，D[*]，LD[*]，详见第 2.1 节。

AI#()：指定读取的模拟量输入接口，范围 1~3；详见第 2.1 节。

示例：

```
AIN D004 AI# (1)
//获取模拟量输入AI001的电压到D004
```

2.7.5 虚拟信号输出指令

```
MOUT M# () switch|int|variable
```

功能：虚拟信号输出指令，将指定状态赋值给特定的 M 信号。

参数：[M#()]: 虚拟信号 M, 范围为 M528~M1471, 可选用 M#()(范围 528~1471), MG#()(范围 66~183), MGH#()(范围 132~367), MGD#()(范围 33~91 U 300~447) 四者之一；详见第 2.1 节。

switch|int|variable：任意信号状态, 支持的类型有：整数, B, I, D, LB, LI, LD, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], ON= 有效, OFF= 无效

当前软件版本支持对 M 信号进行小数或浮点数赋值, 系统不报错。赋值逻辑是, 输入的值进行四舍五入后, 转换为二进制, 再逐位赋值给 M 信号；对 M 信号进行负数赋值时, 系统不报错, 赋值逻辑是, 取负数的绝对值 (小数, 浮点数同样进行四舍五入), 再进行取反和对末位加一的操作, 最后逐位赋值给数字输出信号；M#()取末位, MGH#() 取末四位, MG#() 取末八位。

示例：

```
MOUT M# (528) ON
//把虚拟输出M528置为ON (有效) 输出。
MOUT M# (600) 11
//11转换成二进制数字即00001011, 取末位赋值给M# (600) 即M600=1
MOUT MGH#(135) -28
// -28转换成二进制数字即-28=11100100, 取末四位赋值给MGH#(135)
//即M540=0, M541=0, M542=1, M543=0
MOUT MG# (68) 135.59
//将135.59四舍五入并转换成二进制数字即136=10001000, 取末八位
//赋值给MG#(68)即M544-M546=0, M547=1, M548-M550=0, M551=1
```

2.7.6 读取指定的 M 信号

```
MIN variable M# ()
```

功能： 读取指定的 M 信号并将其从二进制数字转换为十进制整数后赋值给相应变量

参数： variable: 支持全局和局部变量 B, I, D, LB, LI, LD, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*]; 详见第 2.1 节。

M#(): 虚拟信号 M, 可选用 M#()(范围 0~1535), MG#()(范围 0~191), MGH#()(范围 0~383) 三者之一; 详见第 2.1 节。

示例:

```

MIN B001 M# (399)
//将虚拟输入M399的值(0或1)读取到变量B001中。
MIN I002 MGH#(171)
//将虚拟输入信号M687~M684的信号逐个读取后，转换为十进制的整数
并赋值给变量I002。例如M687~M684=01110，则I002=6
MIN D003 MG#(56)
//将虚拟输入信号M455~M448的信号逐个读取后，转换为十进制的整数
并赋值给变量D003。例如M455~M448=01011010，则D003=90
    
```

2.7.7 脉冲操作

PULSE OT# () T=double WAIT=int

功能： 对特定信号进行脉冲操作

参数： OT#(): 数字量输出信号，对应监视列表里 Y 变量。可选用 OT#(), OG#(), OGH#() 三者之一; 参数为 OG#() 时八位均置 1, 参数为 OGH#() 时四位均置 1。范围为 Y0~Y063;

T=double: 脉冲间隔时间 (单位: 秒), 接受浮点数赋值;

WAIT: 范围[0,1]。0: 不等待脉冲结束, 就继续执行JBI; 1: 等待脉冲输出结束后再继续执行JBI。

示例:

```

PULSE OT#(1) T=0.3
//把数字输出Y001置为ON (有效), 0.3秒以后置OFF
    
```

注意： 该指令执行过程中，机器人处于延时等待状态。

2.8 其它指令

2.8.1 保存 P 变量指令

SAVEVARP

功能：保存 P 变量指令。

注：P 变量在从自动模式切换到其他模式、急停、自动运行结束、监视界面修改 P 变量的值这几种情况下也会将其保存到文件中。

参数：无

示例：

```
SETJOINT P001 -55.0671,-76.7208,87.6881,-84.3410,93.0787,
-0.4583
SETJOINT P002 20.2756,-71.7441,64.7525,-85.7218,93.0779,
-0.4606
SAVEVARP
//保存P变量
```

2.8.2 保存 BID 变量指令

SAVEVARBID

功能：保存 BID 变量指令。

注：BID 变量在自动运行结束、监视界面修改 BID 变量的值这两种情况下也会将其保存到文件中，建议不要频繁使用。

参数：无

示例：

```
NOP
SET I000 6
SET D000 9
SET B000 6
SAVEVARBID
END
```

2.8.3 打印指令

```
TPWRITE string
```

功能：打印指令。机器人执行此指令时将指定内容记录到 log 文档并显示在信息栏内。

参数：string：打印内容。由数字和字母组成的字符串

示例：

```
TPWRITE Completed
//打印“Completed”字符串到log窗口
```

2.8.4 清除指令

```
CLEAR variable int
```

功能：清除变量值并置 0 的指令

参数：variable: 操作对象变量的起始地址, 可选用 B, I, D, P, LB, LI, LD, LP, B[*], LB[*], I[*], LI[*], D[*], LD[*], P[*], LP[*] 其中一种, 详见第 2.1 节。

int：变量的个数, 可为整数或 ALL, ALL 表示变量起始地址以后该类型的所有变量

示例：

```
CLEAR B000 3
//清除变量B000, B001, B002的值, 全部置零。
```

注意：使用CLEAR指令无法清除P, V变量的单个轴数据。若要清除P, V变量单轴数据请使用SET指令；变量个数应大于 0, 负数不报错。

2.8.5 力控指令

2.8.5.1 开启力控模式

```
STARTFORCEMODE Mode=0 LV001|V001|ConstV LV002|V002|ConstV LV003|V003|ConstV
LV004|V004|ConstV
```

功能：触发力控模式的指令，机器人执行该命令时开启力控模式。

参数：**mode**：模式，可选，int[0,4]，0-4分别代表固定模式、点模式、运动模式、TCP模式和姿态模式，默认值为0

arr_frame：用户指定的力控坐标系，可选，单位x、y、z为毫米，范围是[-10000, 1000]，单位Rx、Ry、Rz为弧度，范围是[- π , π]，默认值为[0,0,0,0,0,0]，此时力控坐标系与基坐标系重合

arr_optional：力控方式（自由掩码），可选，取值范围int[0,6]，0-6分别代表运动控制、力跟踪、固定、浮动、弹簧、浮动&运动、弹簧&运动，默认值为[0,0,0,0,0,0]，此时代表运动控制

arr_torque：力控的目标力矩值，double arr_torque[6]，前三位代表力，力范围为[-200,200]N；后三位代表力矩，力矩范围为[-8,8]N*m，默认值为[0,0,0,0,0,0]，其最大值可在扩展 -> 力控模式配置 -> 传感器参数中的量程下拉框中进行修改。

arr_speed：力控速度限制，可选，单位为mm/s和°/s。double arr_speed[6]，前三位代表线速度，范围为[0,200]；后三位代表角速度，范围为[0,11]，默认值为[100,100,100,5.73,5.73,5.73]

示例：

```
STARTFORCEMODE Mode=0 V001 V002 V003 V004
STARTFORCEMODE Mode=0 V001 ConstV=[1,2,3,4,5,6] V002 ConstV=
[1,2,3,4,5,6]
STARTFORCEMODE Mode=0 ConstV=[1,2,3,4,5,6] V001 ConstV=[1,2,3,4,5,6]
V002
```

注意：减速机启停扭矩按最恶劣工况进行计算，EC63的最大力为100N，EC66的最大力为170N，EC612的最大力为220N。在传感器量程设置正确的情况下，当设置力控功能的目标力与目标力矩时，请务必考虑上述机械限值，以避免损伤机械臂。
该指令适用于系统软件版本v3.5.2及以上。

2.8.5.2 关闭力控模式

```
ENDFORCEMODE
```

功能： 关闭力控模式的指令， 机器人执行该指令时关闭力控模式， 与STARTFORCEMODE 配合使用。

参数： 无

示例： `ENDFORCEMODE`

注意： 该指令适用于系统软件版本v3.5.2及以上。

2.8.5.3 力传感器数据清零

ZEROFT

功能： 力传感器数据清零的指令， 机器人执行该指令时将记录当前力传感器的数据。

参数： 无

示例：

```

NOP
STARTFORCEMODE Mode=0 ConstV=[0,0,0,0,0,0] ConstV=[1,1,0,0,0,0]
ConstV=[0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000] ConstV=[100,100,100,
5.730,5.730,5.730]
ZEROFT
MOVEL V=200.0MM/S CR=0.0MM A=100MM/S2 D=100MM/S2 TOOL#(0) USER#(0)
ConstV=[354.3877720,186.5588535,551.5828166,-2.1964544,0.0957605,
-0.8161556] REF=[-17.088,-120.318,118.433,-91.828,93.481,34.990]
ENDFORCEMODE
END
    
```

注意： 在STARTFORCEMODE后插入该指令将读取并保存当前传感器的数值。在力控过程中， 将当前传感器读数减去之前保存当传感器读数。

该指令仅在力控模式下生效。

该指令仅在将力控模式数据源配置为sdk, lua和末端模式， 且勾选“末端力矩传感器”的情况下生效。

该指令适用于系统软件版本v3.7.2及以上。

2.8.6 触发条件判断指令

2.8.6.1 直线运动触发条件判断指令

MOVL/MOVEL TRIGGER STARTLEN/ENDLEN/STARTTIME/ENDTIME IO

功能：直线运动触发条件判断指令，用于触发满足距离或时间条件的I/O状态

参数：TRIGGER：触发关键词，后面紧跟触发的条件，与UNTIL条件判断互斥

STARTLEN：表示到运动起点的距离，单位为毫米；

ENDLEN：表示到运动终点的距离，单位为毫米；

STARTTIME：表示运动开始后的时间，单位为秒；

ENDTIME：表示离运动停止所剩余的时间，单位为秒；

IO：必选参数，表示设置的I/O状态，TRUE表示置位，FALSE表示复位。

注：I/O变量类型目前仅支持OT#(N)和M#(N)的状态设置。OT的地址范围为[0,19]和[48,49]，M的地址范围为[528,911]。

示例：

```

MOVEL V=200.0MM/S CR=0.0MM ACC=100 DEC=100 TOOL#(0) ConstV=[
299.0921680,434.4215759,325.4592770,3.0837536,0.1129674,-2.2800257]
REF=[41.353,-86.940,102.957,-111.967,94.182,82.019] TRIGGER
ENDLEN=100 OT#(1)=TRUE
    
```

注意：STARTLEN/ENDLEN/STARTTIME/EMDTIME这4个触发条件为必选参数，且为互斥关系。

本命令适用于 V3.8.2 及以上版本。

2.8.6.2 关节运动触发条件判断指令

MOVJ/MOVEJ TRIGGER STARTTIME/ENDTIME IO

功能：关节运动触发条件判断指令，用于触发满足时间条件时的I/O状态

参数：TRIGGER：触发关键词，后面紧跟触发的条件，与UNTIL条件判断互斥

STARTTIME：表示运动开始后的时间，单位为秒；

ENDTIME：表示离运动停止所剩余的时间，单位为秒；

IO：必选参数，表示设置的I/O状态，TRUE表示置位，FALSE表示复位。

注：I/O变量类型目前仅支持OT#(N)和M#(N)的状态设置。OT的地址范围为[0,19]和[48,49]，M的地址范围为[528,911]。

示例：

```

MOVJ VJ=100% CR=0.0MM ACC=50 DEC=50 TRIGGER ENDTIME=1 OT#(2)=TRUE
MOVEJ V=100.0DEG/S CR=0.0MM A=100DEG/S2 D=100DEG/S2 ConstP=[18.822,
    
```

```
-99.969,104.670,-98.597,96.140,59.479] TRIGGER STARTTIME=3 OT#(2)=  
FALSE
```

注意：STARTTIME/EMDTIME这2个触发条件为必选参数，且为互斥关系。
本命令适用于 V3.8.2 及以上版本。

2.8.6.3 圆弧运动触发条件判断指令

```
MOV C/MOVE C TRIGGER STARTLEN/ENDLEN/STARTTIME/ENDTIME IO
```

功能：圆弧运动触发条件判断指令，用于触发满足距离或时间条件的I/O状态

参数：TRIGGER：触发关键词，后面紧跟触发的条件，与UNTIL条件判断互斥

STARTLEN：表示到运动起点的距离，单位为毫米；

ENDLEN：表示到运动终点的距离，单位为毫米；

STARTTIME：表示运动开始后的时间，单位为秒；

ENDTIME：表示离运动停止所剩余的时间，单位为秒；

IO：必选参数，表示设置的I/O状态，TRUE表示置位，FALSE表示复位。

注：I/O变量类型目前仅支持OT#(N)和M#(N)的状态设置。OT的地址范围为[0,19]和[48,49]，M的地址范围为[528,911]。

示例：

```
MOVE C V=200.0MM/S CR=0.0MM ACC=100 DEC=100 TOOL#(0) USER#(0) V011  
V012 REF=[41.354,-86.941,102.959,-111.972,94.167,82.020] TRIGGER  
STARTLEN=3.14 OT#(3)=TRUE
```

注意：STARTLEN/ENDLEN/STARTTIME/EMDTIME这4个触发条件为必选参数，且为互斥关系。

本命令适用于 V3.8.2 及以上版本。

2.9 脚本操作指令

2.9.1 运行指定脚本文件

```
STARTLUA INDEX=int
```

功能：运行指定的脚本文件。使用该指令时须先在脚本界面设置好脚本文件。

参数：INDEX= 选择第几个脚本，范围 1~8

示例：

```
STARTLUA INDEX=1
//运行脚本1
```

2.9.2 停止脚本文件

```
STOPLUA INDEX=int
```

功能：使运行中的脚本文件停止运行。

参数：INDEX= 选择第几个脚本，范围 1~8

示例：

```
STOPLUA INDEX=1
//停止脚本1
```

2.9.3 重新加载脚本

```
RESTARTLUA INDEX=int
```

功能：重新加载脚本。

参数：INDEX= 选择第几个脚本，范围 1~8

示例：

```
RESTARTLUA INDEX=1
//重新加载脚本1
```

2.9.4 获取脚本状态

```
GETLUASTATE B#(int) INDEX=int
```

功能：获取脚本状态。0 代表停止，1 代表运行

参数：INDEX= 选择第几个脚本，范围 1~8

B#(): 将获取的状态值存放到变量 B 中

示例：

```
GETLUASTATE B000 INDEX=1
//获取脚本1的运行状态存放到B000中
```

第3章 JBI 脚本示例

3.1 子程序调用

```
1 //子程序:task01.jbi
2 NOP
3 MOVJ P001 VJ=10% PL=0
4 END
5 //子程序:task02.jbi
6 NOP
7 MOVJ P002 VJ=10% PL=0
8 END
9 //主程序:main.jbi
10 NOP
11 IF IN#(4)=1 THEN
12 //如果数字输入信号4等于1,
13 CALL JOB:task01
14 //调用子程序task01
15 ELSEIF IN#(5)=1 THEN
16 //如果数字输入信号5等于1
17 CALL JOB:task02
18 //调用子程序task02
19 ELSE
20 DOUT OT#(6) ON
21 //把数字输出信号6置为ON
22 WAIT IN#(6)=1
23 //等待输入信号6为1
24 ENDIF
25 END
```

3.2 逻辑门运算

```
1  NOP
2  SET B000 1
3  SET B001 2
4  SET B002 3
5  SET B003 4
6  TIMER T=3.0
7  AND B000 B001
8  //B0=0
9  AND B001 B002
10 //B1=2
11 AND B002 B003
12 //B2=0
13 TIMER T=3.0
14 SET B000 1
15 SET B001 2
16 SET B002 3
17 SET B003 4
18 TIMER T=3.0
19 OR B000 B001
20 //B0=3
21 OR B001 B002
22 //B1=3
23 OR B002 B003
24 //B2=7
25 TIMER T=3.0
26 SET B000 1
27 SET B001 2
28 SET B002 3
29 SET B003 4
30 TIMER T=3.0
31 NOT B000 B001
32 NOT B001 B002
33 NOT B002 B003
34 TIMER T=3.0
35 SET B000 1
36 SET B001 2
37 SET B002 3
38 SET B003 4
39 TIMER T=3.0
40 XOR B000 B001
```



```

41 //B0=3
42 XOR B001 B002
43 //B1=1
44 XOR B002 B007
45 TIMER T=3.0
46 END

```

3.3 逻辑运算优先级

经测试，由逻辑运算符 $\&\{\text{and}\}$ 和 $\|\{\text{or}\}$ 连接的多项条件，在任何应用场景下一律遵循从左到右的判断原则。

例如： $A\&B\|C = A \text{ and } B \text{ or } C = (A \ B) \ C$ 取条件 A 与 B 的与逻辑，再将结果与条件 C 进行或逻辑运算，得出最终判断结果。

$A\|B\&C\|D\&E = (((A \ B) \ C) \ D) \ E$: 取条件 A 与 B 的或逻辑，再将结果与条件 C 进行与逻辑运算，再将结果与条件 D 进行或逻辑运算，再将结果与条件 E 进行与逻辑运算，得出最终判断结果。

提醒



当前软件版本中,所有的 IF 和 UNTIL 后(包括 PAUSEIF, WAITIF, MOVJUNTIL 等等), 如果运算符两边变量类型不相同, 判断时并不会根据变量类型对原有值进行任何处理 (类似四舍五入、取整、取零等), 系统也不会进行任何报错。

例如:

IF I001=D003 中, 如此时 I001=7, D003=7.18, 则此判断不成立。

IF B001=D002 中, 如此时 B001=0, D004=-4, 则此判断不成立

IF OT#(5)=17 中, 如此时 OT#(5) 为 ON, 则此判断成立。若此时 OT#(5) 为 OFF, 则此判断不成立。

3.4 正逆解计算

正解: 关节坐标转化为直角坐标; 逆解: 直角坐标转化为关节坐标。

```

1  NOP
2  //设置关节角
3  SETJOINT P002 45,56,23,90,0,9,0.0000,0.0000
4  //转换成位姿存入V001中，正解计算
5  JOINTTOPOSE P002 V001
6  //位姿Z轴上加10mm位移
7  ADD V001(2) 10
8  //将位姿转换成关节角（最靠近P2的当前值）并存入P002,逆运动学
9  POSETOJOINT V001 P002
10 //运行到P002点位
11 MOVJ P002 VJ=100% PL=0
12 END

```

3.5 坐标系变换计算

如图 3-1 所示，坐标系 2 至坐标系 1 的变换矩阵为 V_2 ，坐标系 3 至坐标系 2 的变换矩阵为 V_1 ，则可计算出坐标系 3 至坐标系 1 的变换矩阵为 V_3 。




图 3-1：坐标系变换

```

1  NOP
2  //设置关节角
3  SETJOINT P002 45,56,23,90,0,9,0.0000,0.0000
4  //转换成位姿存入V002中，正解计算
5  JOINTTOPOSE P002 V002
6  //将V002数值赋值给V003
7  SET V003 V002
8  //设置V1变量
9  SETPOSE V001 0,0,200.00,0,0,1.5707

```

```
10 //坐标变换，结果存入V003变量
11 POSEMUL V003 V001
12 // 将位姿转换成关节角（最靠近P002的当前值）并存入P002,逆运动学
13 POSETOJOINT V003 P002
14 //运行到P002点位
15 MOVJ P002 VJ=100% PL=0
16 END
```


明天比今天更简单一点

- 联系我们

商务合作: market@elibot.cn

技术咨询: technical@elibot.cn

- 苏州公司 (生产基地)

苏州市工业园区长阳街 259 号中新钟园工业坊 4 栋

+86-400-189-9358

- 北京公司

北京市经济技术开发区荣华南路 2 号院 6 号楼 1102 室

- 上海公司 (研创中心)

上海市浦东新区张江科学城学林路 36 弄 18 号

- 深圳公司

深圳市宝安区航空路泰华梧桐岛科技创新园 1A 栋 202 室

- 美国公司

10521 Research Dr., Ste. 104, 37932, Knoxville, TN (USA)

- 德国公司

Münchener Str. 53, 85290, Geisenfeld, Bavaria (Germany)

- 日本公司

TOSHIN Hirokoji Honmachi Bldg., 1F, 2-4-3 Sakae, Naka-ku, 460-0008, Nagoya (Japan)

- 墨西哥公司

Calzada del pedregal 523, fraccionamiento el pedregal



关注公众号了解更多